

改善箇所説明図



注) は、点検する部品を示す。

不具合の内容

直列3気筒ガソリンエンジンにおいて、組付機器の設定が不適切なため、オイルフィルターキャップが正しく取り付けられていないものがある。そのため、当該フィルターキャップからエンジンヘッドカバー周辺にオイルが漏れ出すおそれがある。

改善の内容

全車両、オイルフィルターキャップの取り付け状態を点検し、正しく取り付けられていない場合は正規の状態に取り付け直す。なお、オイル漏れが確認された場合は、オイル量を点検し必要な量を補充する。

識別：左フロントドア、ロワヒンジのボルトの頭に白ペイントを塗布する。