

改善箇所説明図



注) は、点検し必要に応じて修正する部位を示す。

基準不適合の内容

運転席及び助手席のシートベルトにおいて、固定ボルトの締め付け工具の設定が不適切なため、締め付けトルクが不足しているものがある。そのため、衝突時の衝撃によりシートベルトが車体から外れ、最悪の場合、乗員を適切に拘束できずに負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、固定ボルトの締め付け状態を点検し、締め付けトルクが不足している場合は規定トルクで締め直す。

識別：左フロントドア、ロワヒンジのボルトの頭に白ペイントを塗布する。