

改善箇所説明図



注) は、交換する部品を示す。

基準不適合の内容

統合ブレーキシテムの油圧回路制御ユニットにおいて、製造機器の設定が不適切なため、油圧ソレノイドバルブの先端がずれて製造されているものがある。そのため、正しい油圧回路を確立できず、ブレーキ警告灯が点灯するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、統合ブレーキシテムを良品に交換する。

識別：右フロントドア ロアヒンジ取り付けボルトの頭部に白ペイントを塗布する。