

改善箇所説明図



右後席右側
ISOFIX ブラケット

不具合発生箇所

ISOFIX ブラケットのハンドル

注: は点検する部位を示す

右後席右側の ISOFIX ブラケットにおいて、製造指示が不適切なため、チャイルドシートを接続するハンドルが取り付けられていないものがある。そのため、チャイルドシートを正しく固定できず、最悪の場合、衝突時にチャイルドシートが拘束されずに乗員が負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、右後席右側の ISOFIX ブラケットを点検し、ハンドルがない場合は当該ブラケットを良品に交換する。

識別 : 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する