

改善箇所説明図



注) は、交換する部品を示す。

基準不適合の内容

リアドライブシャフトにおいて、熱硬化処理工程が不適切なため、耐久性が不足しているものがある。そのため、走行中の振動や応力により当該ドライブシャフトの接合部が破断し、最悪の場合、走行不能になる、またはパーキングロックが機能しなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、該当するリアドライブシャフトを良品に交換する。

識別：左フロントドア ロアヒンジ取り付けボルトの頭部に白ペイントを塗布する。