


改善箇所説明図



注： は、交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

後部座席左右のシートベルトにおいて、部品受注管理が不適切なため、仕様と異なるものが取り付けられているものがある。そのため、協定規則第16号の基準に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、後部座席のシートベルトを点検し、正規と異なるものが取り付けられている場合は正規品に交換する。
識別：助手席ドアヒンジボルトに白ペイントを塗布する。