

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

マイルドハイブリッド車の中電圧バッテリーコントロールモジュール (MVBM) において、プログラムが不適切なため、診断トラブルコード (DTC) データをクリアする時にエラーが発生し、再起動が繰り返されることがある。そのため、スターターモーター機能が作動せず、エンジンの始動ができないおそれがある。

改善の内容

全車両、中電圧バッテリーコントロールモジュールのプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別

運転者席側ドアアヒンジ取り付けボルト (下側) の頭に白ペンを塗布する。

注: ☐ は不具合箇所を示す。