

## 改善箇所説明図



### 基準不適合発生箇所

インストルメントパネルに表示される後席シートベルト警告表示及び警告音

注：   は、点検実施部品を示す。

インストルメントパネルのソフトウェアが不適切なため、後席シートベルト非装着警告表示がイグニッションオン時に作動しない、及び走行中に後席シートベルトを外したときにシートベルト非装着警告表示と警告音が作動しない。

### 改善の内容

全車両、インストルメントパネルのソフトウェアの書き換えを行う。

### 識別

運転席ドアストライカーへ黄色ペイントを塗布する