


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

前席左右のシートバック表皮において、加工作業が不適切なため、難燃性の技術基準に適合していないものがある。そのため、火災が発生した際、基準に定められているよりも速く延焼するおそれがある。

改善の内容

全車両、前席左右のシートバック表皮を良品に交換する。
識別：助手席ドアヒンジボルトに黄色ペイントを塗布する。