



改善箇所説明図



車両下部



トランスミッションオイルクーラーホース

基準不適合部位

注: ☐ は点検・交換部位を示す

トランスミッションオイルクーラーホースにおいて、製造工程が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、使用過程において、ホースが破れ、オイルが飛散し、最悪の場合、火災にいたるおそれがある。

改善の内容

全車両、トランスミッションオイルクーラーホースの製造番号を点検し、該当する場合は、トランスミッションオイルクーラーホースを良品に交換する。

識別 : 運転者席側ドアロック・ストライカ付近に当該リコールの識別ステッカを貼付する