

改善箇所説明図



注) は、点検し、必要に応じて交換する部品を示す。

基準不適合の内容

フロントシート組立て工場において、工程管理が不適切なため、シートベルトキャッチを固定するボルトが正しく取り付けられていないものがある。そのため、当該部分から異音が発生し、最悪の場合、衝突事故の際にシートベルトキャッチがシートフレームから外れ、乗員が怪我をするおそれがある。

改善措置の内容

全車両、左右フロントシートのシートベルトキャッチボルトの取り付け状態を確認し、正しく取り付けられていない場合には、ボルトを交換し、正しく取り付ける。

識別：左フロントドアアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に白ペンを塗布する。