


改善箇所説明図



運転席及び助手席のシートベルトにおいて、シートベルト上端部の締め付け作業が不適切なため、締め付けトルクが不足しているものがある。そのため、衝突時の衝撃により当該部のボルトが緩み、最悪の場合、設計された角度でシートベルトが機能しないことで適切に拘束できないため、乗員が負傷するおそれがある。

改善の内容

該当する車両のシートベルト取付部の検査を行い、不具合が発見された際に修理を行う。

は、作業部品を示す。

識別：運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、ステッカー（外-3232）を貼付する。