


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

運転席シートベルトにおいて、シートベルトリトラクタ（ベルト巻取り装置）の製造が不適切なため、急ブレーキ時等にシートベルトが固定されないことがある。そのため、衝突時に乗員を拘束できず、最悪の場合、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。

改善の内容

全車両、運転席シートベルトを点検し、該当するものは運転席シートベルト一式を良品に交換する。
識別：助手席ドアヒンジボルトに白色ペイントを塗布する。