

改善箇所説明図



注: は良品に交換する部位を示す

エンジンの点火コイルにおいて、生産管理が不適切なため、絶縁部に使用される樹脂に誤った混合物が使用されているものがあり、絶縁性能が低下することで影響を受けたシリンダが失火することがある。そのため、エンジンの出力が低下するとともにエンジン警告灯(MIL)が点灯し、最悪の場合、排出ガスが基準値を超えるおそれがある。

改善の内容

全車両、点火コイルを良品に交換する。

識別 : 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する