

改善箇所説明図



注: は新品に交換する部位を示す

右側ルーフレールのセンターフットにおいて、製造機器の管理が不適切なため、ルーフレールと締結しているボルトの締付けトルクが不足しているものがある。そのため、使用過程で当該ボルトが緩み外れることで、最悪の場合、ルーフレールに固定した積載物が落下し、他の交通の妨げになるおそれがある。

改善の内容

全車両、右側ルーフレールアッセンブリを新品に交換する。

識別 : 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する