


改善箇所説明図



は、エンジンコントロールモジュールを示す

<不具合の状況>

エンジンコントロールシステムにおいて、燃料噴射制御のソフトウェアが不適切なため、特定条件下において正しく制御できないことがある。そのため、燃料噴射時間が長くなることもあり、最悪の場合、排気ガス濃くなりすぎることにより、排出ガス基準値を超えるおそれがある。

<改善内容>

全車両、エンジンコントロールモジュールのソフトウェアをアップデートする。

<識別方法>

運転席側 A ピラー(下側ドアヒンジの下)に黄色ペイントを塗布する。