

改善箇所説明図



ルーフキャリア

注： は対策する部品を示す

不具合の内容

ルーフキャリアにおいて、取付部の設計が不適切なため、風圧等への耐久性が不足しているものがある。そのため、自転車等の荷物を積載し時速100km以上で走行すると、ルーフキャリアが脱落するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、該当のルーフキャリアを回収する。

識別

運転席側ドアロックストライカー上部固定ボルトの頭に白ペイントを塗る。