


改善箇所説明図



注： は、プログラム書換え部を示す。

基準不適合発生箇所

ABSコントロールユニットのプログラムが不適切なため、警告灯の点灯と共に、ABSの機能が作動しなくなり、車両の制動距離が長くなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ABSコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：運転席ドアのボディ側下部、ドアヒンジボルトに銀ペイントを塗布する。