


## 改善箇所説明図



### 基準不適合発生箇所

原動機の排気ガス微粒子フィルタにおいて、製造工程管理が不適切なため、フィルタ内部のコーティングが不適切なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、フィルタ内部のコーティングが機能なくなり排気ガス浄化性能が低下することで、排出ガス基準値を超えるおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、微粒子フィルタを良品に交換する。

識別： 改善済車両には車台番号打刻の右側に黄色ペイントを塗布する。

注： □は不具合発生箇所を示す