


改善箇所説明図



注： は、装着部品を示す。

基準不適合発生箇所

助手席の乗員の有無を検知する乗員検知モジュールが装着されていない車両があり、そのままの状態ではシートベルト非装着時の警告灯が作動しない。

改善の内容

全車両、乗員検知モジュールを装着する。

識別：助手席側シートフレーム外側前部取付ボルトに銀ペイントを塗布する。