


改善箇所説明図



【基準不適合の内容】

ショベルローダにおいて、制動灯の点灯・消灯を制御する車両制御装置のソフトウェアが不適切であったため、ブレーキペダルの操作とは無関係に制動灯が点灯し続ける場合がある。
その場合、道路運送車両の保安基準第39条(制動灯)に適合しないおそれがある。

【改善措置の内容】

全車両、制御装置に対策ソフトウェアをインストールする。

識別： 改善実施済み車については、キャブ後面ガラス左下、又は、左支柱下に実施済みであることを示す旨のステッカーを貼付する。