



改善箇所説明図



連節バスにおいて、車軸に装着されているエアスプリングのピストン取付ボルトが規定トルクで締付けられていないものがある。そのため、使用過程で当該取付ボルトが緩んでピストンが脱落するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、エアスプリングのピストン取付ボルトを規定のトルクで締付ける。

注：□ は規定トルクで締付ける部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏に「HB214」の文字が記載された白黄色のシールを貼付け