

改善箇所説明図



注： は、交換する部位を示す。

クランクシャフトにおいて、製造時の作業が不適切なため、十分な強度を有していないものがある。そのため、エンジンの負荷が高い状況において、クランクシャフトの耐久性が損なわれる可能性があり、クランクシャフトが破損することでエンジンストールが発生し、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジンを交換する。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する