

改善箇所説明図



注： は対策する部品を示す

不具合の内容

リアブレーキキャリパーブラケットにおいて、製造工程での溶接機設定ミスのため、スイングアームへの溶接が適切にできていないものがある。このため、当該ブラケットに過大な力がかかると溶接部が破断し、ブレーキキャリパーが車体に固定されず、制動力が不足するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、リアスイングアームを対策品に交換する。

識別

車体番号の打刻の上側に白ペイントでマーキングする。