


改善箇所説明図



注： は対策する部品を示す

不具合の内容

エンジンコントロールユニットにおいて、アップデート用ソフトウェアのプログラムが不適切なため、空燃比が正しく制御されず、排気ガス規制値を満足しなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、エンジンコントロールユニットを対策プログラムに書き換える。

識別

運転席側ドアロックストライカー上側の固定ボルトの頭に白ペイントを塗る。