


改善箇所説明図



助手席において、不適切なデータ管理により、自動ロック付巻き取り機能（ALR 機能）が備わっていない誤った仕様のシートベルトが装着されているものがある。そのため、助手席にチャイルドシートを取付けた際、適切に拘束できず、最悪の場合、車両衝突時にチャイルドシートの乗員が負傷するおそれがある。また、運転席においては、自動ロック付巻き取り機能（ALR 機能）が備わっている誤った仕様のシートベルトが装着されているものがある。

改善の内容

全車両、運転席及び助手席のシートベルトを点検し、誤った仕様のシートベルトが装着されている場合は正しい仕様の部品と交換する。

は、点検結果により交換する部品を示す。

識別：運転席の内側のシートレールに黄色のペイントを塗布する。