

改善箇所説明図



図は左ハンドル車の車内を示す

注) は、交換する部品を示す。

不具合の内容

オーディオ／エアコン操作ユニットの設計上の不具合により、ハザードフラッシャースイッチを操作し、ハザードフラッシャーを点灯した場合、車両のスリープモード後でないとハザードフラッシャーをオフにすることができないおそれがある。

改善の内容

全車両、オーディオ／エアコン操作ユニットを対策品と交換する。

識別：左フロントドアのロウヒンジのボルト(頭)に白ペイントを塗布する。