

## 改善箇所説明図



## 不具合の内容

リヤスポイラーにおいて、接合作業時に使用する接着剤が不適切なため、当該リヤスポイラーとテールゲートの接着力が不足しているものがある。そのため、車両振動等により接着面が剥がれ、最悪の場合、リヤスポイラーが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、正しい接着剤を使用し、新品のリヤスポイラーに交換する。

識別：キャンペーンステッカーに「外-3448、日付（西暦・月・日の順）、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

