


改善箇所説明図



改善の内容

水素センサーを対策品に交換する。

識別：運転席ドアストライカー下部に青色の識別ペイントを塗布