


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

テールゲート側に装着されている後部灯火器モジュールにおいて、仕様の間違ったものが装着されていることがある。そのため、方向指示器並びに非常点滅表示灯が点滅しないおそれがある。

改善の内容

全車両、後部灯火器モジュールを点検し、仕様の異なるものが装着されている場合は良品に交換する。
識別：非常点滅表示灯の作動により容易に判別できるので、識別表示はしない。