



改善箇所説明図



基準不適合発生箇所



注： は交換部品を示します。

不具合の内容

クーラントジョイントにおいて、当該部品の設計、および製造不良により材質の強度が足りておらず、運転中にジョイントが破損することがある。そのため、クーラントが漏れ出すおそれがある。また、最悪の場合、漏れたクーラントが乗員にかかり火傷をするおそれや、クーラントがリヤタイヤにかかり転倒するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、クーラントジョイントを対策品に交換し、新しいクーラントに入れ替える。