


改善箇所説明図



注： は、プログラムを更新する部品を示す。

ダッシュパネルインサートにおいて、コントロールユニットのプログラムが不適切なため、ある一定の条件下において、助手席および後部座席のシートベルト非着用の警告表示および警告音が作動しないおそれがある。

改善の内容

全車両、ダッシュパネルインサートのコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：「90U8」と記入したキャンペーンステッカーを車両に貼付する。