



改善箇所説明図



注：  は、プログラムを書き換える部品を示す。

窓ふき器において、コントロールユニットのプログラムが不適切なため、ある一定の条件下において、次のイグニッションスイッチの操作までフロントワイパーが作動しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、オンボードサプライコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：キャンペーンステッカーに「外-3526、日付（西暦・月・日の順）、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

