

改善箇所説明図



注： は、点検する部位を示す。

右後席の窓枠において、製造設備が不適切なため、窓ガラスへの接着が適切に行われていないものがある。そのため、走行時に後席窓から脱落し、最悪の場合、後続車両の交通の妨げになるおそれがある。

改善の内容

全車両、窓枠の接着状態を点検し、適切に固定されていない場合は窓ガラスを交換する。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する