

改善箇所説明図



注: は、制御プログラムを正規のものへ書き換える部位の一部を示す。

制御プログラム管理サーバの不具合により、特定の日に整備作業等を行ったコントロールユニットにおいて、書き込まれた制御プログラムの内容に不適切なものがある。そのため、

- ① 出力低下の発生や、排出ガスが基準値を超えるおそれがある。
- ② ESP(横滑り防止装置)や ABS の性能低下、灯火器の不点灯等が発生するおそれがある。

改善の内容

全車両、対象のコントロールユニットの制御プログラムを正規のものへ書き換える。

- ① エンジンコントロールユニット
- ② ESP コントロールユニット、フロント SAM (信号検知制御モジュール)コントロールユニット、リア SAM コントロールユニット、セントラルゲートウェイコントロールユニット

識別 : 車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する