

改善箇所説明図



不具合の内容

高電圧バッテリーにおいて、バッテリーセルの電極の溶接が不適切なものがある。そのため、抵抗値が増加することにより、バッテリーの性能が低下し、警告等が点灯、電動機の機能を制限し、出力低下させるおそれがある。最悪の場合、走行できなくなる可能性がある。

改善の内容

全車両、高電圧バッテリーを良品に交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：車台番号打刻の左側に黄色の識別ペイントを塗布する