


改善箇所説明図



フロントサスペンションアーム及びサブフレームにおいて、固定ボルトの締め付けが不適切なものがあり、使用過程でゆるむおそれがある。このため、走行中に異音が発生し、最悪の場合、サスペンションアームやサブフレームが保持できなくなり、車両の走行安定性を損なうおそれがある。

改善の内容

全車両、該当の固定ボルトを規定の手順で締め付けると共に、指定の固定ボルトは新品に交換のうえ締め付ける。

識別：車台番号打刻の車体番号の最左から一桁目の上部に黄色のペイントを塗る。