



改善箇所説明図

注： は、改善箇所を示す。

左右のバックミラーにおいて、成形不良のミラーハウジングを使用したため、レンズがミラーハウジングから脱落することがある。その場合、視認性が低下することとなり、車両衝突を引き起こすおそれがある。

改善の内容

左右のバックミラーハウジング（ミラーシステムを含まない）を交換する

識別：改善済車両には前フレーム左側に緑色のシールを貼付する。