

改善箇所説明図



コントロールユニット (NODE)

基準不適合発生箇所

不具合の内容

前照灯、制動灯、車両室内灯、エアコン及びドアを制御するコントロールユニットのソフトウェアが不適切なため、内部電流の上昇を検知し安全機能が働く場合がある。このため制御信号を断続的に遮断し最悪の場合、前照灯や制動灯が不灯または点滅し保安基準を満たさないおそれがある。

改善の内容

全車両、ソフトウェアを対策版にアップデートする。

注 は、ソフトウェアをアップデートする部品を示す。

識別：前部乗降扉近傍にある型式プレートに白色ペイントを塗布する。