

改善箇所説明図



注) は、初期化する部品を示す。

不具合の内容

ボディドメインコントローラー（BDC）を交換した車両において、交換の作業指示が不適切なため、車両データの初期化を実施しないまま作業を完了している。このため、速度に応じて自動作動するドアロックが機能しないことから、道路運送車両の保安基準に適合しない。

（保安基準第18条第2項及び同条第3項）

改善の内容

全車両、ボディドメインコントローラー（BDC）の車両データを初期化する。

識別：左フロントドアロアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に白ペンを塗布する。