

改善箇所説明図



注) は、交換する部品を示す。

不具合の内容

バッテリー セル モニター電子回路製造時に、内部のコネクターが正しく取り付けられなかった可能性がある。そのため、警告灯が点灯せず高電圧バッテリーがシャットダウンし、駆動力が喪失し惰性走行になるおそれがある。

改善の内容

全車両、バッテリー セル モニター電子回路を良品に交換する。

識別：作業完了車は、左フロントドアアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に白ペンを塗布する。