

# 改善箇所説明図



注)  は、交換する部品を示す。

## 不具合の内容

助手席シートフレームにおいて、部材加工工程に不備があり、アウターブラケットが湾曲した状態でシートフレームへ溶接されたことにより溶接不良となっているものがある。そのため、走行振動により溶接部分が破損し、シートの安定性が失われるおそれがある。

## 改善の内容

シート フレームとバックレスト フレームを良品に交換する。

識別：左フロントドアのロウヒンジのボルト(頭)に白ペイントを塗布する。