

改善箇所説明図



不具合の内容

運転席とその後方の車内トリムとの設計が不適切なため、乗降時に運転席を最後端まで下げると運転席背面に取り付けられているシートベルト巻取り装置のカバーと車内トリムが干渉することがある。このため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、シートベルトが巻取り装置内で干渉し引き出せなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該トリムを加工し隙間を確保する。

注 は、対策する箇所を示す。

識別：当該部位の形状で判断。