


改善箇所説明図



注：□内は交換する部品を示す

リヤシート左右のシートベルトを固定するアンカーボルトにおいて、加修を行う際の作業指示が不適切なため、締め付けされなかったものがある。そのため、当該ボルトが緩み、最悪の場合、急ブレーキ、衝突等の急減速時に、当該ボルトが外れてシートベルトが機能せず、乗員が怪我をするおそれがある。

改善措置の内容

全車両、リヤシートベルトのアンカーボルトを交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻 13 桁目の下に黄色ペイントを塗布する。