


改善箇所説明図



注： は、点検・交換する部品を示す。

ダッシュボードにおいて、製造装置の保守管理が不適切だったため、助手席エアバッグガイドチャンネルがダッシュボードの仕様通りに溶接されていないものがある。そのため、事故によりエアバッグが展開する際、エアバッグが損傷し乗員保護性能が損なわれ、負傷する危険性が高くなる。

改善の内容

全車両、ダッシュパネルのシリアル番号を確認し、該当する場合はダッシュボードを良品と交換する。

識別：「70J2」と記入したキャンペーンステッカーを車両に貼付する。