



# 改善箇所説明図



基準不具合発生箇所

複合充電装置 (CCU)



注)  は、良品に交換する部品を示す。

## 不具合の内容

複合充電装置 (CCU) において、製造過程での作業手順が不適切なため、故障するものがある。そのため、充電の中断や、車両がスタンバイ状態にならない、または走行中に高電圧システムがオフになり走行できなくなるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、複合充電装置 (CCU) を良品に交換する。

識別：作業完了車は、左フロントドアアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に黄ペンを塗布する。