


改善箇所説明図



写真は左ハンドル仕様車



エンジン後方

不具合発生箇所

カムシャフト
タイミングチェーン

注: は、交換する部位を示す。

エンジンのカムシャフトタイミングチェーンにおいて、設計が不適切なため、アイドルでの使用が長い等、特定の使用環境下において耐久性が不足している。そのため、使用過程で摩耗が進み破断してエンジンストールが発生し、走行不能に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、カムシャフトタイミングチェーンを対策品に交換する。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する