

改善箇所説明図



左側テールランプにおいて、本体とレンズの接合部の溶着が不十分なため、剥がれるおそれがある。このため、雨水等がランプ内部に侵入し、回路の短絡が発生して、テールランプが点灯しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、左側テールランプを良品に交換する。

識別 : 車台番号打刻の車台番号の最左から4桁目の上部に黄色のペイントを塗る。