


改善箇所説明図



不具合発生箇所

農耕トラクタの変速レバーにおいて、レバー内の部品が不適切なため、低速域(0~2km/h)で終端まで強く操作したとき、間違った走行コマンドを認識することがある。そのため、最悪の場合、トラクタが意図した方向とは異なる方向に動くおそれがある。

改善内容

全車両、変速レバーを良品に交換する。

は交換部品を示す。

識別

運転席左側に貼付されているシリアルナンバーラベルの横に No. 外-3701のステッカーを貼付する。