

改善箇所説明図



車内情報システム(ナビゲーション、オーディオ等の統合システム)において、制御プログラムが不適切なため、アンドロイドオートまたはアップルカープレイを使用している際にシステムが再起動するおそれがある。このため、ナビゲーションディスプレイとメータークラスターが一時的に消灯し、速度の確認が出来なくなる。また、クルーズコントロールを利用中の場合、作動が停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、車内情報システムの制御プログラム(制御モジュール内)を対策仕様に更新する。

識別 : 車台番号打刻の車台番号の最左から 6 桁目の上部に黄色のペイントを塗る。